

/jednostka przeprowadzająca kontrolę/

## **PROTOKÓŁ nr 41/2015**

**Kontroli /rocznej/ stanu technicznego i wartości użytkowej drogi gminnej  
Nr 620021P**

Odcinek drogi **Żółków, od ul. Ceglanej do drogi powiatowej Żerków - Grab**  
od km **0+000** do km **2+510**

*/podstawa prawna – art. 62 ust. 1 pkt. 1 z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 1409 ze zmianami /*

Zarządca drogi – **Burmistrz Miasta i Gminy Żerków**


Termin przeprowadzenia przeglądu: **08.08.2015 r.**

- I. Nawierzchnia**  
Tłuczniowa i gruntowa w dostatecznym stanie technicznym.
- II. Pobocza**  
Bez uwag.
- III. Rowy**  
Nie dotyczy
- IV. Chodniki i zatoki**  
Nie dotyczy.
- V. Oznakowanie poziome i pionowe**  
Oznakowanie pionowe prawidłowe i w dobrym stanie technicznym.
- VI. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu**  
Nie dotyczy
- VII. Zadrzewienie**  
Bez uwag.
- VIII. Wykonanie ostatnich zaleceń.**  
Wykonano zalecenia z ostatniego przeglądu.

### **Ocena końcowa drogi:**

**Droga w dostatecznym stanie technicznym, nadaje się do dalszej eksploatacji.  
Zaleca się profilowanie odcinka nawierzchni gruntowej raz w roku.**

Osoby przeprowadzające kontrolę:



## **PROTOKÓŁ nr 41/2016**

### **Kontroli /rocznej/ stanu technicznego i wartości użytkowej drogi gminnej Nr 620021P**

Odcinek drogi **Żółków, od ul. Ceglanej do drogi powiatowej Żerków - Grab**  
od km **0+000** do km **2+510**

/podstawa prawna – art. 62 ust. 1 pkt. 1 z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane t.j. Dz. U. z 2016r. , poz. 290 /

Zarządca drogi – **Burmistrz Miasta i Gminy Żerków**

Termin przeprowadzenia przeglądu: **24.08.2016 r.**

**I. Nawierzchnia**

Bitumiczna w dobrym stanie technicznym  
tłuczniowa i gruntowa w dostatecznym stanie technicznym.

**II. Pobocza**

Bez uwag.

**III. Rowy**

Nie dotyczy

**IV. Chodniki i zatoki**

Nie dotyczy.

**V. Oznakowanie poziome i pionowe**

Oznakowanie pionowe prawidłowe i w dobrym stanie technicznym.

**VI. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu**

Nie dotyczy

**VII. Zadrzewienie**

Bez uwag.


**VIII. Wykonanie ostatnich zaleceń.**

Wykonano zalecenia z ostatniego przeglądu.

**Ocena końcowa drogi:**

**Droga w dostatecznym stanie technicznym, nadaje się do dalszej eksploatacji.  
Zaleca się profilowanie odcinka nawierzchni gruntowej i tłuczniowej raz w roku.**

Osoby przeprowadzające kontrolę:



MARIAN MATUSZAK  
uprawniony projektant i kierownik budowy  
w spec. konstrukcyjno-budowlanej i architekt.  
Nr UAN -8356(115-116)88 z dn. 1988.12.28  
63-210 Żerków, Dobieszczyzna 117  
tel. (062) 740 25 40  
NIP 617-124-48-35 R-n 250910406

## Protokół nr 62/D/2017 z kontroli okresowej - 5-letniej stanu technicznego drogi

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 62 ust.1. pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, oraz na podstawie art. 20 pkt. 10 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z późniejszymi zmianami.

Nazwa zarządcy drogi	Burmistrz Miasta i Gminy Żerków
Nr drogi	G620021P
Nazwa ulicy	
Długość drogi [m]	2572
Przebieg drogi	od: granicy miasta do: P3678P

### Podstawowe dane o drodze\*:


- Jedno-jezdniowa; dwu-jezdniowa; dwu-jezdniowa na fragmencie
- Chodnik obustronny, chodnik jednostronny (Lewy), chodnik jednostronny (Prawy), chodnik przemienny, brak chodnika
- Rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna, betonowa, brukowa, gruntowa, tłuczniowa, żwirowa, z elementów drobnowymiarowych, o różnych nawierzchniach, inna
- Rodzaj nawierzchni chodnika: kostka brukowa, kostka kamienna, płytki betonowe, bitumiczna, o różnych nawierzchniach, inna .....

\* -właściwe podkreślić

Kontrolujący

Podpis kontrolującego

Imię i nazwisko: Krzysztof Witkowski  
nr uprawnień budowlanych WKP/0096/OWOD/09



Krzysztof Witkowski  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
nr ew. WKP/0096/OWOD/09

Lipiec 2017



Fot. 1 Pikietaż 0+006. Nawierzchnia z masy bitumicznej – widoczne ubytki powierzchniowe, łaty, zapadnięcia oraz spękania.



Fot. 2 Pikietaż 0+181. Nawierzchnia z masy bitumicznej w bardzo dobrym stanie. Z prawej strony widoczny zasypany ściek drogowy. Z lewej strony jezdni widoczne pobocze wzmocnione tłucznem.

*Witkowski*

Krzysztof Witkowski  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
nr ew. WKP/0096/QWOD/09



Fot. 3 Pikietaż 1+004. Nawierzchnia żwirowo-tłuczniowa o nierównościach do 10 cm, wymagająca profilowania.



Fot. 4 Pikietaż 2+367. Nawierzchnia żwirowa. Odwodnienie złe – brak rowów po obu stronach jezdni.

*Witkowski*



1. Stan nawierzchni:

Nr jezdni	Lokalizacja	Nr pasa / Strona	Stan	Nawierzchnia
1	0+000 - 0+071	1/lewa	stan ostrzegawczy	bitumiczna
1	0+000 - 0+071	1/prawa	stan ostrzegawczy	bitumiczna
1	0+071 - 0+730	1/lewa	stan bardzo dobry	bitumiczna
1	0+071 - 0+730	1/prawa	stan bardzo dobry	bitumiczna
1	0+730 - 0+800	-	nierówności do 5 cm	żwir wzmocniony tłuczniem
1	0+800 - 1+100	-	nierówności do 10 cm	żwir wzmocniony tłuczniem
1	1+100 - 1+300	-	nierówności do 5 cm	żwir wzmocniony tłuczniem
1	1+300 - 2+572	-	nierówności powyżej 10 cm	żwir

- Stan bardzo dobry - nawierzchnia nie posiada uszkodzeń lub niewielkie uszkodzenia o małym natężeniu. Brak zaleceń.
- Stan dobry - nawierzchnia posiada uszkodzenia, które nie wpływają znacząco na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Brak zaleceń.
- Stan ostrzegawczy - nawierzchnia posiada uszkodzenia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Należy zaplanować remont.
- Stan zły - nawierzchnia posiada znaczną ilość uszkodzeń, mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Należy wykonać remont.
- Stan bardzo zły - nawierzchnia posiada dużą ilość uszkodzeń o dużym natężeniu. Nawierzchnia wymaga wykonania pilnego remontu.

Stan nawierzchni utwardzonej został przedstawiony na załączonych arkuszach przeglądu.

**Wnioski i uwagi pokontrolne:**

Należy zaplanować remont nawierzchni asfaltowej na odcinkach o ostrzegawczym stanie nawierzchni. Należy również wykonać profilowanie nawierzchni na odcinkach nieutwardzonych, na których nierówności przekraczają 5 cm.

2. Stan chodników i ścieżek rowerowych:

2.1. Wyboje, brak elementów nawierzchni (orientacyjna lokalizacja):

Strona	Od KM	Do KM
Nie dotyczy.		

2.2. Zniszczenia i uszkodzenia warstwy ścieralnej:

Strona	Od KM	Do KM
Nie dotyczy.		

*Witkowski*

Krzysztof Witkowski  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
nr ew. WKP/0096/OWOD/09

2.3. Deformacje i zapadnięcia (orientacyjna lokalizacja):

Strona                                      Od KM                                      Do KM  
Nie dotyczy.

2.4. Przeszkody i inne uszkodzenia utrudniające korzystanie z chodnika:

Strona                                      Od KM                                      Do KM  
Nie dotyczy.

**Wnioski i uwagi pokontrolne:**

**Brak.**

3. Pobocza:

KM \ HM	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
0+000-1+000	0	0	*	0	*	0	*	0	*	0	*	0	0	0	0	0	4	5	4	4
1+000-2+000	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2+000-3+000	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								

\* - brak pobocza

0 - stan dobry (pobocza równo z jezdnią, ze spadkiem od jezdni)

1 - stan zadowalający; pobocze zaniżone do 5 cm

2 - stan niezadowalający; pobocze zaniżone 5-15 cm

3 - stan zły; pobocze zaniżone powyżej 15 cm

4 - stan zadowalający; pobocze zawyżone do 5 cm

5 - stan niezadowalający; pobocze zawyżone 5-15 cm

6 - stan zły; pobocze zawyżone powyżej 15 cm

7 - stan zadowalający; pobocze skoleinowane do 5 cm

8 - stan niezadowalający; pobocze skoleinowane 5-15 cm

9 - stan zły; pobocze skoleinowane powyżej 15 cm

**Wnioski i uwagi pokontrolne:**

**Należy usunąć nadmiar gruntu z zawyżonych poboczy.**

4. Rowy (stan i drożność):

KM \ HM	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
0+000-1+000	1	3	0	3	0	3	0	3	0	1	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3
1+000-2+000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2+000-3+000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								

*Witkowski*

0. - Nie dotyczy
1. - Rowy drożne.
2. - Rowy niedrożne
3. - Brak rowów

**Wnioski i uwagi pokontrolne:**

**Należy wykonać elementy odwodnienia na odcinkach, gdzie rowy nie występują.**

5. Skrzyżowanie z koleją (przybliżona lokalizacja, uszkodzenia):

KM	Uszkodzenia
Brak.	

**Wnioski i uwagi pokontrolne:**

**Brak.**

6. Oznakowanie pionowe (czytelność oznakowania, czy widoczność oznakowania jest ograniczona przez gałęzie lub inne przeszkody):

Przybliżona lokalizacja	Liczba znaków	Stan*	Widoczność**
0+000-2+572	3	dobry	dobra

* stan dobry	- prawidłowo zamontowany, odblaskowy
stan zadowalający	- nieprawidłowo zamontowany
stan zły	- skorodowany, nieczytelny, zniszczony, uszkodzony mechanicznie

** widoczność dobra	- nieograniczona przez inne elementy
widoczność ograniczona	- widoczne z ograniczonej odległości
widoczność zła	- znak niewidoczny dla poruszających się pojazdów

**Wnioski i uwagi pokontrolne:**

**Brak zaleceń.**

7. Pozostałe elementy pasa drogowego:

- Bariery, słupki, łańcuchy, oświetlenie:

Pikietaż	Rodzaj	Stan
0+000-0+071	oświetlenie	dobry

- Elementy powierzchniowe:

Strona	Od KM	Do KM	Rodzaj	Stan	Nawierzchnia
prawa	0+070	0+090	ściek drogowy	zły	prefabrykaty betonowe
prawa	0+090	0+150	ściek drogowy	dobry	prefabrykaty betonowe
prawa	0+150	0+465	ściek drogowy	zły	prefabrykaty betonowe
prawa	0+465	0+613	ściek drogowy	dobry	prefabrykaty betonowe

*Witkowski*



- Elementy punktowe:

Pikietaż	Rodzaj	Stan
Brak.		

\*stan dobry - elementy zabezpieczone przed korozją, prawidłowo zamontowane;  
stan zadowalający - prawidłowo zamontowane, pokryte korozją,  
stan zły - nieprawidłowo zamontowane, uszkodzone, mocno skorodowane.

**Wnioski i uwagi pokontrolne:**

**Należy oczyścić ściek drogowy w złym stanie.**

8. Zdarzenia szczególne wpływające na bezpieczeństwo ruchu. (np. nieoznakowane ograniczenia skrajni):

Pikietaż początku	Pikietaż końca	Rodzaj
0+761	0+770	brak barier na przepuście
1+985	2+063	gałęzie w skrajni
2+316	2+333	gałęzie w skrajni



Fot. 5 Pikietaż 0+768. Brak barier na przepuście.

*Witkowski*

Krzysztof Witkowski  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
nr ew. WKP/0096/OWOD/09



Fot. 6 Pikietaż 2+047. Z prawej strony jezdni widoczne gałęzie w skrajni.

**Wnioski i uwagi pokontrolne:**

Należy ustawić bariery ochronne na przepuszczeniu oraz przyciąć gałęzie ograniczające skrajnię.

Obiekt nadaje się do użytkowania.

*Witkowski*

Krzysztof Witkowski  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
nr ew. WKP/0096/OWOD/09